

(04) ANDET

**DONSlab**

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Ørslev Vandværk  
v/ Jan Enevoldsen  
Maglebjergvej 12, Ørslev  
4760 Vordingborg

Analysereport nr. 20141030/001

30. oktober 2014

Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE * |            | Prøvested: Afgang, værk<br>Prøvedato: 2014-10-28 Kl. 12:02<br>Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5 |
|------------------------|------------|---|
| Temperatur             | 10,7 °C    |   |
| Lugt                   | Ingen lugt |   |
| Smag                   | Normal     |   |
| Farve                  | Ingen      |   |
| Udseende               | Klar       |   |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | RESULTAT                          | Vandkvalitetskrav 1) | METODE  | U <sub>rel</sub> |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|------------------|
| pH                           | pH                                | 7,8                  | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523  |
| Ledningsevne                 | mS/m                              | 63,3                 | >30     | DS/EN27888 2%    |
| Ammonium                     | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l | < 0,02               | 0.05    | SM 418B 3%       |
| Nitrit                       | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l | 0,004                | 0.01    | DS/EN 26777 1.5% |
| Ilt                          | O <sub>2</sub> mg/l               | 8,8                  |         | DS2205 5%        |

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

**Opflg. på prøve af 2014-09-17 rapport nr. 20141010/016**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Målesikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.